



Renovier- und Saniersysteme

Postamt Landeck

Objektbeschreibung

Objekt	Postamt Landeck
Standort	6500 Landeck
Art	Öffentliches Gebäude / Amtsgebäude
Information	Bei diesem öffentlichen Gebäude, wurde im Jahr 2017 eine Renovierung des Sockel durchgeführt. Das Gebäude befindet sich in Mitten der Altstadt. Bei der Sanierung wurde darauf Wert gelegt, dass ein Sockelputz auf Hydraulkalk-Basis zum Einsatz kommt.



Beteiligte Unternehmen

Verarbeiter	Swietelsky Baugesellschaft m.b.H, Landeck
--------------------	---



Verwendete Materialien

- RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz Hydraulkalk-Sockelputz